

## **Technische Prozedur**





## Produktreparatur/einstellung

Power First Premium - Z300 - PM30 Ever First Premium - Elyséa<sup>2</sup> Premium


## Austausch der Temperaturfühler




Nur ein qualifizierter Fachmann in den betreffenden technischen Bereichen (Elektrik, Hydraulik, Kältetechnik) ist befugt, diese Prozedur auszuführen. Vor jedem Eingriff an der Maschine muss geprüft werden, dass sie nicht unter Spannung steht und gegen ein Einschalten gesichert ist.

Wenn eine Kanüle vorhanden ist, diese entfernen und die Aufnahme des Fühlers mit Wärmeleitpaste füllen, bevor der Fühler vollständig in die Aufnahme gesetzt wird.










ST5 Fühler an der Druckseite des Kompressors





Frostschutzfühler