

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Norsup Schiebeüberdachung

1. Der Hersteller gewährt eine Garantie, die am Tag der Übergabe der Überdachung an den Kunden beginnt.
2. Die Garantie deckt Defekte ab, die im Rahmen des Garantiezeitraums auftreten und die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
3. Wird die Garantie in Anspruch genommen, müssen ein Kaufnachweis sowie eine ausgefüllte Garantiekarte eingereicht werden.
4. Der Hersteller vermerkt die folgenden Daten auf der Garantiekarte: Datum der Inanspruchnahme der Garantie, Datum der Übergabe der Überdachung zur Reparatur, Datum der Übergabe an den Kunden nach der Reparatur.
5. Die Reparaturen innerhalb des Garantiezeitraums sind ausschließlich durch den Hersteller durchzuführen.
7. Die 24- bis 120-monatige Garantie gilt für BASIC LINE, PRO LINE, PREMIUM LINE und SUPREME LINE Überdachungen. Die 120-Monate Garantie umfasst die Aluminiumkonstruktion; die 24-Monate Garantie umfasst das Polycarbonat, die Mobilität, die Gummidichtungen und andere mechanische Teile und Kunststoffteile.

Herstellungsgenauigkeit und Materialeigenschaften:

Die Überdachungen werden auf Bestellung gefertigt. Bei Sondermaßen kann es bei der Herstellung zu geringfügigen Abweichungen kommen, die sich auf die Gesamtkonstruktion auswirken können.

Die Toleranz für die Positionierung der Segmente beträgt 0–1,5 cm.

Die Toleranz für die Positionierung der Seiten- und Fronteingänge beträgt 0–1 cm.

Beim Biegen verändert sich die Oberfläche der eloxierten Profileile; an der Biegestelle wird die Farbe dadurch heller.

Beim Anbauen der Polycarbonat-Teile an die Überdachung gerät das Material unter hohe Spannung, die dazu führt, dass sich das Polycarbonat in den oberen Segmentteilen hervorwölbt. Die Wölbung ist abhängig von Form und Größe der Überdachung; die Toleranz beträgt 0,5–2,5 cm.

Installation der Laufschiene:

In den Meisten Fällen führt die Wärmeausdehnung des Materials zu Lücken in den Verbindungen der Laufschiene. Die Lücken sind je nach Installationsdatum und Wetterbedingungen unterschiedlich ausgeprägt. Im Frühjahr und Herbst treten nur selten Lücken auf; die Toleranz schwankt dann zwischen 0,01 und 0,4 cm.

Im Sommer beträgt die Toleranz zwischen 0,01 und 0,6 cm. Dieses Phänomen lässt sich nicht vermeiden.

Bei nicht ausreichender Vorbereitung für die Installation der Überdachung können sich die Schienen (durch Anpassung an die Oberfläche) wellen. Die Überdachung ist dann nicht mehr nutzbar. In diesem Fall sollten Sie den Hersteller kontaktieren und den Rückbau, die Reparatur der Oberfläche und die erneute Installation der Überdachung veranlassen. Falls die Überdachung nicht mehr verwendet wird, kann es zu äußerlichen Schäden kommen und die Garantie erlischt.

Sie können die finanziellen Risiken in Bezug auf die Poolüberdachung reduzieren, indem sie eine Versicherung gegen Schäden abschließen, die durch außergewöhnliche Einwirkungen der Witterung verursacht werden.

Norsup, eine Marke der bevo Vertriebs GmbH

bevo Vertriebs GmbH • Industriestraße 18 • 32602 Vlotho-Exter • Deutschland
Tel.: +49 (0) 5228 / 959-0 • Fax: +49 (0) 5228 / 959-80 • Email: info@bevo.com • Internet: www.bevo.com
Geschäftsführer: : Bernard Verburg, Frank Bielecki • Steuernummer: 324/5702/2348
Ust-IdNr.: DE125355925 • Registergericht: Bad Oeynhausen • HRB 2056